Sommerlinde und Winterlinde



Stadt Lörrach
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz

- **Standort**

Juraweg Lörrach, Flst. 7302

- **Baumart**

1 Sommerlinde, Tilia platyphyllos
1 Winterlinde, Tilia cordata

- **Habitus (Höhe, Stammumfang, Alter)**

Sommerlinde ca. 20m hoch, Stammumfang 2,20m
Winterlinde ca. 20m hoch, Stammumfang 2,15m
ca. 90 Jahre alt

- **Beschreibung**

Auf einer kleinen städtischen Rasenfläche neben der Straße.
Zwei Linden mit geringem Abstand zueinander.
Gesunde Altbäume, keine Schäden bekannt.
Gleichmäßig gewachsen, große Bäume mit schönem Erscheinungsbild.

- **Schutzzweck**

ortsbildprägend, ökologisch wertvoll, Schönheit

Blutbuche

- **Standort**

Parkanlage Aichelepark Lörrach, Flst. 603

- **Baumart**

1 Blutbuche, Fagus sylvatica f. purpurea

- **Habitus (Höhe, Stammumfang, Alter)**

ca. 25 m hoch, Stammumfang 4,20 m, über 200 Jahre alt

- **Beschreibung**

Freistehend in einer Parkanlage auf einer großen Rasenfläche.
Gesunder Altbaum, keine Krankheiten bekannt, keine Höhlungen vorhanden.
Gleichmäßig gewachsen, mächtiger Baum mit schönem Erscheinungsbild.

- **Schutzzweck**

Ortsbildprägend, ökologisch wertvoll, Schönheit

Steckbrief Bäume-Naturdenkmal

Stadt Lörrach
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz

Silberweide



- **Standort**

Am Gewerbekanal nahe Clara-Immerwahr-Straße bzw. Waschhaus, Flst. 4751/1

- **Baumart**

1 Salix alba, Silberweide

- **Habitus (Höhe, Stammumfang, Alter)**

ca. 13 m hoch, Stammumfang 4,30 m, ca. 100 Jahre alt

- **Beschreibung**

Auf schmalem Grünstreifen zwischen Gewerbekanal und asphaltiertem Weg.
Mit Kappungsstellen und Astausbrüchen in der Baumkrone.
Pilzbefall am Stamm.
Keine natürliche Kronenform wegen Astausbrüchen und früheren Schnittmaßnahmen.
Wegen der Schäden am Stamm und in der Krone sowie dem grundsätzlich weichen Holz von Weiden problematisch hinsichtlich Verkehrssicherheit an diesem gut frequentierten Fuß- und Veloweg.

- **Schutzzweck**

Nicht schutzwürdig

Stadt Lörrach
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz

Winterlinde



Steckbrief Bäume-Naturdenkmal

Stadt Lörrach
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz



- **Standort**

Kreuzstraße Ecke Schillerstraße auf privater Grünfläche, Flst. 614

- **Baumart**

1 Winterlinde, Tilia cordata

- **Habitus (Höhe, Stammumfang, Alter)**

ca. 16 m hoch, Stammumfang 3,20 m, ca. 130 Jahre alt

- **Beschreibung**

Auf abgesandeter Fläche mit ca. 7 m Abstand zum Gebäude.
Gekappter Baum mit Höhlungen im Stamm, Morschungen in der Baumkrone (wegen Kappung) und Schäden im Wurzelbereich (wegen Baumaßnahme und wegen Lampeninstallation).
Begrenzte Lebenserwartung wegen der Schäden.
Wegen des durchgeführten Rückschnittes keine natürliche Kronenform.

- **Schutzzweck**

Nicht schutzwürdig