


- Zeichenerklärung:**
- ↑ 3mm/a : Inklinometer, jährliche Verschiebung ca. 5 mm/a
 - : vermutete Begrenzung der Rutschmassen I und II
 - [U12]** : Geotechnische Untersuchung / Unterlagen

Schäden an der Kanalisation:

- // : Risschäden
- - - : Beschädigte Muffen



Grenze des Untersuchungsgebietes

Ingenieurgruppe
Geotechnik GbR

Projekt: Nordhang Hünnerberg,
Lörrach

Lageplan

Projekt-Nr.: 053168
Datum: 05.11.2007/mw-mw
Mitarbeiter: ohne
Dateiname: 053168-G-Anlage 1