Anlage 1

Zeichenerklärung:

3mm/a : Inklinometer, jährliche Verschiebung ca. 5 mm/a

: vermutete Begrenzung der Rutschmassen I und II

[U12] : Geotechnische Untersuchung / Unterlagen

Schäden an der Kanalisation:

// : Risschäden

: Beschädigte Muffen

0mm/a

[U6]

3mm/a

[U9]

[U10]

[U8, U5, U7]

2mm/a

5mm/a

[U11]

0mm/a

[U17]

[U15]

[U13]

[U20]

Sicherung durch Bohrpfahlwand

[U19]

[U18]

[U16]

[U14]

[U12]

Sicherung durch Vernagelung

Grenze des Untersuchungsgebietes

N

Ingenieurgruppe Geotechnik GbR	INGENIEUR GRUPPE GEOTECHNIK
Projekt: Nordhang Hünerberg, Lörrach	Projekt-Nr.: 06316/B Datum: 09.11.2007/aw-mw
Lageplan	Maßstab: ohne Dateiname: 06316-G-Anlage 1